



T2114-T2214

Barometro



- Magazzini
- Stanze condizionate
- Stazioni metereologiche



DESCRIZIONE

Il trasmettitore è dotato di un sensore di pressione e temperatura assoluto. Il trasmettitore contiene un circuito di controllo basato su un microprocessore posizionato all'interno della custodia in plastica con morsettiera di collegamento. Grande display LCD su 2 righe con possibilità di essere spento dall'utente. Sensore di pressione compensato in temperatura. La lettura della pressione è selezionabile in queste unità ingegneristiche: hPa, Kpa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2.

MODELLI

T2214: Barometro con uscita 0-10 Volt

T2114: Barometro con uscita 4-20 mA

ACCESSORI

SP003: Cavo USB per connessione a PC

MD036: Adesivi in velcro per installazione

SP005: Attrezzo per facile cablaggio ai terminals wago

SPECIFICHE

Max campo di misura: 600 a 1100 hPa

Accuratezza: $\pm 1,3$ hPa a 23°C da 800° a 1100 hPa

Resistenza della custodia: campo da -30 a +80°C

Resistenza del display: campo max +70°C, oltre è raccomandabile lo spegnimento del display

Alimentazione: 9-30 Vdc con uscita 4-20 mA 15-30 Vdc con uscita 0-10 V

Dimensione: 88 x 98 x 37 mm

Protezione: IP54

Garanzia: 2 anni